

Aplicações:

Cerâmica

Porcelana

Vidro

Pedra

Madeira

Metal

Dicas e truques

Reparar, reconstruir ou colar

A escolha é sua. Pattex Extreme Pro não foi concebida apenas para ser utilizada como uma cola. Também pode preencher buracos, vedar falhas, e até reconstruir fissuras em cimento.

Pinturas e acabamentos

Pattex Barrinha Reparatudo está formulada para colagens e preenchimentos fortes. Com a sua fórmula inteiramente resistente à água, à gordura, aos solventes, ao quente e ao frio, não encolhe nem estica. O que significa que pode ser pintada ou sujeita a acabamentos.

Limpar antes que seque

Mesmo que as utilize com a maior precisão, algumas Pattex Epoxy podem escorrer. Neste caso, utilize ethanol, ou outro solvente universal, para limpar quaisquer restos de cola antes que esta seque.

Se já secou


Mesmo que saiba o que está a fazer, os acidentes acontecem. E geralmente só se apercebe do que correu mal quando já está tudo feito. Uma vez secas, as colas Pattex Epoxy só podem ser removidas mecanicamente. O melhor a fazer é utilizar um raspador. Mas assegure-se de que consulta as instruções, para que saiba exactamente o que está a fazer.

Leia as instruções

Antes de colar qualquer coisa, dispenda de alguns instantes para ler as instruções incluídas no produto. Recomendamos fortemente que consulte e siga as informações técnicas, de segurança e ambientais antes de utilizá-lo.

Armazenamento:

Deve ser armazenado a uma temperatura entre os 10°C e os 25°C, e protegidos da luz solar.



Modo de emprego

1. Certifique-se de que as superfícies estão secas, sem poeiras ou gorduras. Importante: o tempo máximo de aplicação após misturar é de 3 minutos.
2. Utilizar luvas de protecção, por exemplo de latex ou vinil.
3. Limpar as superfícies. Raspar para uma melhor aderência.
4. Cortar a quantidade necessária de Pattex Barrinha Reparatudo e remover o embrulho transparente. Misturar as partes azul e branca até a mistura ficar azul clara. Aplicar dentro de 3 minutos!
5. Para colar: aplicar a massa numa das superfícies e pressioná-las. Para áreas maiores, utilizaer algumas barras.
6. Para preencher ou voltar a preencher: aplicar a mistura das massas num buraco ou fissura e alisar a superfície antes que o produto comece a secar.
7. A cola estará completamente seca após 5 minutos.